



Şişli Bölge Grup Amirliği

Sayı : 70556362-180.01/YS 551 / 875 S

Konu : İşyeri

YANGIN RAPORU

İlçesi(Olay yeri) : ŞİŞLİ
Rapor Düzenleme Tarihi : 06/05/2019

Olayı ihbar edenin telefonu	0533 568 03 98		
Olay yerinin adresi	ŞİŞLİ HALİL RIFAT PAŞA MAH. DARÜLACEZE CAD. PERPA İŞ MERKEZİ.		
Olayın meydana geldiği	Tarih: 27/04/2019	İhbar Saati: 12:29	
İlk müdahale eden birim.	Çıkış	Varış ve Müdahale	Araç Sayısı: Personel Sayısı:
	Birim		
	Şişli	Saat: 12:30	12:34 5 14
Yangının söndürülüş, dönüş tarihi ve saati	Söndürüldüğü Tarih ve Saat: 27/04/2019 14:50		Dönüldüğü Tarih ve Saat: 27/04/2019 14:55
Müdahale Şekli	Tam Takım		
Yardımcı birimler, araç, personel sayısı	Fatih Gr. 5 araç 15 personel, Beyoğlu Gr. 4 araç 14 personel		
Yangına ne ile müdahale edildi? Miktar	Su 20.000 lt	Sen.K:	Pro.K: AFF K: ATipi K: BTipi K: Biyo.K: KKT:
Grubun yangında sarfettiği akaryakıt	Mazot: 27 litre	Benzin: 0 litre	
Yanan bina ve eşyalar Sigortalı mı? Şirketin adı, Sigorta miktar	Tespit Edilemedi		
Olayda meydana gelen tah. zarar mtk.	Zararın bilirkişiler tarafından tespit edilmesi uygundur		
Yanan şeyi kullananların hukuki durumu	Mal sahibi		
Yanan şeyi kullananların adları	Turhan AKGÜN (0536 899 3675)		
Yangının çıktığı yerin yasal sahipleri	Turhan AKGÜN		
Varsa olayda zarar gören araç, gereç ve malzemenin durumu	Yangın söndürme çalışmaları esnasında 4 adet C ve 3 adet B hortumu çeşitli yerlerinden delinmek suretiyle kullanılamaz hale gelmiştir.		
Olayda ölen ve yaralanan olmuş ise görevleri ad ve soyadları	Ölen:	Halktan	İtfaiyeden
	Yara:		
	Kur.:		
Olaya katılan üst amirler			
Yanan şeyin kime teslim edildiği	Mal Sahibi		
Yanan bina ise; yapı malzemesinin cinsi, kat ve daire sayısı, kullanım amacı	Cinsi Betonarme	Binanın Özelliği Zemin Üzeri 12 Katlı	Yanan Y.Daire No. 1878 Kullanım amacı Dükkan
Yanan şeyin kullanım amacı	İŞ MERKEZİ		
Müdahaleden önce yangının durumu	Perpa iş merkezinin B blok sarı avlu 10.katta bulunan 1878 sayılı elektrik, elektronik hurdacı dükkanının yoğun dumanla birlikte alevli surette yanmakta olduğu ve çalışanlar, güvenlik görevlileri tarafından çok sayıda KKT ile müdahale edilmekte olduğu görüldü.		
Yanan şeyin son durumu	İZAHATI ARKA SAYFADADIR. (BU RAPOR 3 SAYFA YANGIN RAPORU, 6 ADET RESİM VE 1 ADET CD'DEN OLUŞMAKTADIR.)		
Olayın çıkış sebebi nedir?	İZAHATI ARKA SAYFADADIR. (BU RAPOR 3 SAYFA YANGIN RAPORU, 6 ADET RESİM VE 1 ADET CD'DEN OLUŞMAKTADIR.)		

ASLI GİBİDİR



Ekip Amiri

Zikri ULUSOY
İtfaiye Başçavuşu
Şişli Bölgesi

Grup Amiri

Mustafa Zinnur KARALI
Şişli Bölgesi
İmza Tasdik Olunur

İncelendi/Uygundur

06/05/2019
Mehmet DEMİR
Avrupa Yakası İtf.Md.Yrd.

ONAY

07/05/2019

Hasan KARAKAŞ
Avrupa Yakası İtf.Müdü

SZUTEST

Szutest Uygunluk Deęerlendirme A.Ş.



PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK BİNASI ENERJİ ETÜDÜ RAPORU

PROJE NO: SZU02

Hazırlayanlar

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Sertifika No</u>
Kemal YILDIZ	BEP 360
Ali ÖZGENÇ	BEP 336

Ağustos 2017



UYGUNSUZLUK RAPORU

Kuruluş Adı	PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ				
İş No/lar	S-24-0039/B2	Tarih	15.05.2024	Uyg. No	1
Standart/lar	ISO 9001:2015	Denetim Türü	BELGELENDİRME 2.AŞAMA		
Uyumsuzluk Tanımı	Kuruluş Bağlamında iklim değişikliği hususların değerlendirilmediği tespit edilmiştir				
Objektif Delil	İç ve Dış Taraf Analiz Formu				
Standart Maddesi	4.1				
Uyumsuzluk Türü	Majör		X Minör		
Düzeltilici Faaliyet Doğrulama Yöntemi	X Düzeltilici Faaliyet Planı Yeterlidir Evrak (doküman-kayıt) Üzerinden Doğrulama Fiziksel Doğrulama (Takip Denetimi) Yeniden Tüm Maddeleri Kapsayan Denetim Gereklidir				
Daha önce karşılaşılmış mı?	Evet		X Hayır		
Düzeltilici Faaliyet Termin Tarihi	29.06.2024 Not: Bu süre 45 günü geçemez				
Düzeltilici Faaliyet Planı					
Denetçi-İmza	Baş Denetçi-İmza		Kuruluş Yetkilisi-İmza		
GOLDCERT tarafından doldurulacaktır.					
Düzeltilici Faaliyet Planı Uygun mu?	<input type="checkbox"/>	Evet	<input type="checkbox"/>	Hayır	Baş Denetçi İmza
Kök Sebep Uygun mu?	<input type="checkbox"/>	Evet	<input type="checkbox"/>	Hayır	Baş Denetçi İmza
Düzeltilici Faaliyet Uygun mu?	<input type="checkbox"/>	Evet	<input type="checkbox"/>	Hayır	Baş Denetçi İmza
Yorumlar					
* Uyumsuzluk Raporunun düzenlenmesinden sonra kuruluş kendi düzeltici faaliyet sürecine uygunsuzluğu aktararak gerekli raporu düzenler. Gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet, kök sebep analizi, planlama, etkinlik vb. gibi hususlara dikkat edilir.					
* Tüm düzeltici faaliyetler bir sonraki denetimde etkinlik açısından doğrulanacaktır.					



UYGUNSUZLUK RAPORU

Kuruluş Adı	SINIRLI SORUMLU KARAKÖY PERŞEMBE PAZARI TÛCCARLARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ				
İş No/lar	S-24-0040/B2	Tarih	16.05.2024	Uyg. No	1
Standart/lar	ISO 9001:2015	Denetim Türü	BELGELENDİRME 2.AŞAMA		
Uygunluk Tanımı	Dış Kaynaklı Doküman listesinde enerji ve yangın mevzuatları görülemedi				
Objektif Delil	Dış Kaynaklı Doküman listesi				
Standart Maddesi	7.5				
Uygunluk Türü	Majör		X Minör		
Düzeltilici Faaliyet Doğrulama Yöntemi	X Düzeltilici Faaliyet Planı Yeterlidir Evrak (doküman-kayıt) Üzerinden Doğrulama Fiziksel Doğrulama (Takip Denetimi) Yeniden Tüm Maddeleri Kapsayan Denetim Gereklidir				
Daha önce karşılaşılmış mı?	Evet		X Hayır		
Düzeltilici Faaliyet Termin Tarihi	30.06.2024 <u>Not: Bu süre 45 günü geçemez</u>				
Düzeltilici Faaliyet Planı					
Denetçi-İmza	Baş Denetçi-İmza		Kuruluş Yetkilisi-İmza		
GOLDCERT tarafından doldurulacaktır.					
Düzeltilici Faaliyet Planı Uygun mu?	<input type="checkbox"/>	Evet	<input type="checkbox"/>	Hayır	Baş Denetçi İmza
Kök Sebep Uygun mu?	<input type="checkbox"/>	Evet	<input type="checkbox"/>	Hayır	Baş Denetçi İmza
Düzeltilici Faaliyet Uygun mu?	<input type="checkbox"/>	Evet	<input type="checkbox"/>	Hayır	Baş Denetçi İmza
Yorumlar					
* Uygunluk Raporunun düzenlenmesinden sonra kuruluş kendi düzeltici faaliyet sürecine uygunluğu aktararak gerekli raporu düzenler. Gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet, kök sebep analizi, planlama, etkinlik vb. aibi hususlara dikkat edilir.					
* Tüm düzeltici faaliyetler bir sonraki denetimde etkinlik açısından doğrulanacaktır.					